


#FALAUAM

- CPA -
Comissão
própria de
avaliação

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-1 e 2021-2 CAMPUS PAULISTA II



#FALAUAM

- CPA -
Comissão
própria de
avaliação

Manutenção da catraca
torniquete localizada
no 1º Subsolo.



Universidade Anhembi Morumbi 50

Preparação do câmpus para o
retorno presencial seguro.
Ações em decorrência da pandemia
de Covid-19.

Readequação das áreas de
convivência, atentando-se as novas
medidas de segurança.



Universidade Anhembi Morumbi 50



#FALAUAM

.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....

Reposição da bomba de drenagem
no poço/mina, localizado
no 3º subsolo.



A Universidade Anhembi Morumbi | 50

Preparação do câmpus para o
retorno presencial seguro.

Ações em decorrência da pandemia
de Covid-19.

Readequação dos laboratórios de
Engenharia, atendendo-se às
novas medidas de segurança



A Universidade Anhembi Morumbi | 50

#FALAUAM

.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....

Reposição da bomba de drenagem
no poço de captação de água pluvial,
localizado em frente ao prédio.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

Preparação do câmpus para o
retorno presencial seguro.
Ações em decorrência da pandemia
de Covid-19.

Readequação dos laboratórios de
informática, adotando-se as novas
medidas de segurança



A Universidade Anhembi Morumbi 50

#FALAUAM

.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....

Preparação do câmpus para o
retorno presencial seguro.

Ações em decorrência da pandemia de
Covid-19.

Instalação de divisórias de acrílico nas
áreas de atendimento da CAD - Central
de Atendimento ao Docente



A Universidade Anhembi Morumbi 50

Reparo e pintura do teto
do banheiro feminino,
localizado no 15º andar.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

#FALAUAM

.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....

Reparo de infiltrações
no banheiro feminino,
localizado no 7º andar.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

Preparação do câmpus para o
retorno presencial seguro.
Ações em decorrência da
pandemia de Covid-19.
Instalação de divisórias de
acrílico nas áreas de
atendimento da Biblioteca, no
17º andar.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

#FALAUAM

.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....

Preparação do câmpus para o
retorno presencial seguro.


Ações em decorrência da pandemia
de Covid-19.

Readequação dos espaços de CAD -
Central de Atendimento ao Docente,
atentando-se às medidas de
distanciamento.



A Universidade Anhembi Morumbi | 50

Remoção de cartazes com
logomarca antiga e revitalização
da parede da Biblioteca,
localizada no 17º andar.



A Universidade Anhembi Morumbi | 50

#FALAUAM

- CPA -
Comissão
própria de
avaliação

Preparação do câmpus para o
retorno presencial seguro.

Ações em decorrência da
pandemia de Covid-19.

Instalação de dispensers de álcool.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

Preparação do câmpus para o
retorno presencial seguro.

Ações em decorrência da pandemia de
Covid-19.

Instalação de dispensers de álcool nos
corredores dos laboratórios de
Engenharia e de Informática



A Universidade Anhembi Morumbi 50

#FALAUAM

.....
- CPA -
Comissão
própria de
avaliação
.....


Substituição de lâmpadas na
área de recepção, no térreo.



A Universidade Anhembi Morumbi 50

Preparação do câmpus para o
retorno presencial seguro.
Ações em decorrência
da pandemia de Covid-19.

Readequação das áreas de
convivência, atendendo-se às
novas medidas de segurança.



A Universidade Anhembi Morumbi 50